

Instituto Salvadoreño de Formación Profesional

SERVICIO DE REPARACIÓN DE FUGA EN LOS DESAGÜES DE AGUAS NEGRAS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO CONTIGUO A AUDITÓRIUM, EL TRABAJO A REALIZAR SERÁ EL SIGUIENTE: DESMONTAJE DEL PISO DE CERÁMICA, EXCAVAR ÁREA DE LAS TUBERÍAS, CAMBIO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC, INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO, REVISIÓN DE FUGA O GOTERAS EN PLANTA BAJA, FABRICACIÓN DE COLUMNA, LIMPIEZA Y RETIRO DE RIPIO. EL

Institución:

Objeto:

SERVICIO DE REPARACIÓN DE FUGA EN LOS DESAGÜES DE AGUAS NEGRAS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO CONTIGUO A AUDITÓRIUM, EL TRABAJO A REALIZAR SERÁ EL SIGUIENTE: DESMONTAJE DEL PISO DE CERÁMICA, EXCAVAR ÁREA DE LAS TUBERÍAS, CAMBIO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC, INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO, REVISIÓN DE FUGA O GOTERAS EN PLANTA BAJA, FABRICACIÓN DE COLUMNA, LIMPIEZA Y RETIRO DE RIPIO. EL SERVICIO DEBE INCLUIR MATERIALES Y MANO DE OBRA

Área institucional: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

Código de adquisición o contratación: ORDEN DE COMPRA NO. 1511/2017

Monto: \$403.00

Nombre de la contraparte: GERTRUDIS MARGARITA VILLALTA DE MELENDEZ

Características de la contraparte: PERSONA NATURAL

Plazos de cumplimiento: 8 DIAS HABLES DESPUES DE PRESENTADA LA FACTURA CON EL VISTO BUENO DE LA SUB DIRECCION EJECUTIVA

Fecha de contrato / orden de compra: 07/06/2017

Forma de contratación: LIBRE GESTIÓN

Código de contrato / orden de compra: O/C 1511/2017