

Autoridad de Aviación Civil de El Salvador

Reparación de Aire Acondicionado de vehículo Toyota Yaris N-17822, Propiedad de la AAC, Trabajo a realizar: Empacar Compresor, revisión de fugas, Carga de Gas 134A.

Institución: Autoridad de Aviación Civil de El Salvador

Objeto: Reparación de Aire Acondicionado de vehículo Toyota Yaris N-17822, Propiedad de la AAC, Trabajo a realizar: Empacar Compresor, revisión de fugas, Carga de Gas 134A.

Área institucional: Propiedad Planta y Equipo

Código de adquisición o contratación: 5227

Monto: \$224.00

Nombre de la contraparte: Edgar Leonel Urquilla

Características de la contraparte: Persona Natural

Plazos de cumplimiento: dias

Fecha de contrato / orden de compra: 05/11/2018

Forma de contratación: Libre Gestión

Código de contrato / orden de compra: 5227