



- #1 - Poste de concreto conico de 40'.
- #2 - Zapata para transformadores
- #3 - Transformadores
15 K.V.A.
14.4/24.9 K.V.A.
240/480v.
- #4 - Cable THHN #2/0 para cierre del secundario.
- #5 - Cable desnudo # 2 solido para cierre del primario.
- #6 - Terminales de compresión 2/0
- #7 - Aisladores de suspensión clase ANSI-524
- #8 - Cable de alimentación primario 1/0 ACSR
- #9 - Cruzetas galvanizadas
- #10 - Platinas galvanizadas
- #11 - Pernos todo rosca 5/8" x 10".
- #12 - Perno de máquina 10"x 5/8"x 10
- #13 - Remate preformado
- #14 - Horquilla con guardacabo.
- #15 - Pararrayo 21 KV.
- #16 - Corto circuito 25 KV.
- #17 - Perno de coche
- #18 - Acometida secundaria.
- #19 - J-10
- #20 - Fusible alta tensión de 2 Amp
- #21 - Zapata para poste

