

Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma

REPARACIÓN DE JUNTAS DEL PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ZONA DE BODEGAS DEL EDIFICIO TERMINAL DE CARGA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR MONSEÑOR ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ

Institución: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma

Objeto: REPARACIÓN DE JUNTAS DEL PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ZONA DE BODEGAS DEL EDIFICIO TERMINAL DE CARGA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR MONSEÑOR ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ

Código de adquisición o contratación: LGCA

Monto: \$0.00

Nombre de la contraparte: PROSYS, S.A. DE C.V.

Características de la contraparte: PERSONA JURIDICA

Plazos de cumplimiento: pla.zo de ejecución f ísica' de CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO

Fecha de contrato / orden de compra: 19/04/2018

Forma de contratación: LIBRE GESTIÓN

Código de contrato / orden de compra: LGCA 29/2018