

Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma

REPARACIÓN DE JUNTAS DEL PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ZONA DE BODEGAS DEL EDIFICIO DE TERMINAL DE CARGAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR (MOAR)

Institución: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma

Objeto: REPARACIÓN DE JUNTAS DEL PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ZONA DE BODEGAS DEL EDIFICIO DE TERMINAL DE CARGAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR (MOAR)

Área institucional: AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR

Código de adquisición o contratación: CONTRATO

Monto: \$20,502.00

Nombre de la contraparte: PROSYS S.A. DE C.V.

Características de la contraparte: PERSONA JURIDICA

Plazos de cumplimiento: 65 DIAS CALENDARIO

Fecha de contrato / orden de compra: 19/04/2018

Forma de contratación: LIBRE GESTIÓN

Código de contrato / orden de compra: LGCA-29-2018