

## Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma

Reparacion de losas de concreto hidraulico de las posiciones 8, 9, 10 y 11 del estacionamiento de aeronaves en la plataforma de la Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez

<b>Institución:</b>	Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma
<b>Dependencia:</b>	Aeropuerto Internacional - SOARG
<b>Año:</b>	2015
<b>Nombre de la obra:</b>	Reparacion de losas de concreto hidraulico de las posiciones 8, 9, 10 y 11 del estacionamiento de aeronaves en la plataforma de la Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez
<b>Ubicación exacta:</b>	Posiciones de estacionamiento 8, 9, 10 y 11 de Plataforma Internacional en ETP.
<b>Fecha de inicio de la obra:</b>	2015-01-07
<b>Número de beneficiarios:</b>	2500000
<b>Costo total de la obra:</b>	49450.57
<b>Tiempo de ejecución:</b>	07-ene-2015-149-jul-2015
<b>Nombre del responsable de la obra:</b>	Fredy Méndez
<b>Fuente de financiamiento:</b>	Titularización
<b>Empresa o entidad ejecutora:</b>	Edifica B y B, S.A. DE C.V.
<b>Empresa o entidad supervisora:</b>	AIES MOARG
<b>Código de contrato:</b>	LP-29/2014
<b>Garantías:</b>	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO(10%) del valor del contrato, GARANTÍA DE BUENA INVERSIÓN DE ANTICIPO( 100% del valor de anticipo) y GARANTÍA DE BUENA OBRA equivalente al 10% del monto final del contrato.
<b>Forma de pago:</b>	Opción de anticipo(20%) y pagos por estimaciones de avance de obra, ejecutadas en períodos no menores de treinta días (30) días calendarios.