

## Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero

Suministro e instalación de Turbina del aire acondicionado ubicado en área de servidores y ajuste de ejes del motor de equipo 02-06-1239 marca TEMPSTAR

**Institución:** Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero

**Objeto:** Suministro e instalación de Turbina del aire acondicionado ubicado en área de servidores y ajuste de ejes del motor de equipo 02-06-1239 marca TEMPSTAR

**Código de adquisición o contratación:** Libre Gestión LG-1300243

**Monto:** \$113.00

**Nombre de la contraparte:** ROLANDO ERNESTO CAMPOS AZUCAR

**Características de la contraparte:** Persona Natural

**Plazos de cumplimiento:** Año 2013

**Fecha de contrato / orden de compra:** 18/11/2013

**Forma de contratación:** Libre gestión

**Código de contrato / orden de compra:** Libre Gestión LG-1300243