

Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero

Reparación de equipo de aire Acondicionado tipo Minisplit, marca TEMPSTAR, capacidad 36,000 BTU, ubicado en área de servidores, Según detalle: Sellar fuga en circuito de refrigeración, cambio de filtro visor y válvula, cambio de presostatos de alta y ba

Institución: Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero

Objeto: Reparación de equipo de aire Acondicionado tipo Minisplit, marca TEMPSTAR, capacidad 36,000 BTU, ubicado en área de servidores, Según detalle: Sellar fuga en circuito de refrigeración, cambio de filtro visor y válvula, cambio de presostatos de alta y ba

Código de adquisición o contratación: Libre GestiónLG-1700029

Monto: \$296.00

Nombre de la contraparte: SERVI ELECTROFRIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Características de la contraparte: Persona Jurídica

Plazos de cumplimiento: Año 2017

Fecha de contrato / orden de compra: 27/01/2017

Forma de contratación: Libre gestión

Código de contrato / orden de compra: Libre GestiónLG-1700029