

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral

54302 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, CAMBIO DE RADIADOR PRINCIPAL, CAMBIO DE ASPA) DE VEHICULO TOYOTA COASTER N-11175 ,INV. 61105-0028 (ESPECIFICACIONES TECNICAS EN COTIZACION ADJUNTA)

Institución: Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral

Objeto: 54302 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, CAMBIO DE RADIADOR PRINCIPAL, CAMBIO DE ASPA) DE VEHICULO TOYOTA COASTER N-11175 ,INV. 61105-0028 (ESPECIFICACIONES TECNICAS EN COTIZACION ADJUNTA)

Monto: \$973.05

**Características de la
contraparte:** "CENTRO DE SERVICIOS AUTO SHOP, S.A. DE C.V."

**Plazos de
cumplimiento:** 12/03/2014

**Fecha de contrato /
orden de compra:** 23/04/2015

Forma de contratación: OC 20