

## Ministerio de Cultura

Reparación de piso en área de bajada de aguas lluvias y canaleta de drenaje a cuneta del Teatro Presidente.

<b>Institución:</b>	Ministerio de Cultura
<b>Año:</b>	2020
<b>Nombre de la obra:</b>	Reparación de piso en área de bajada de aguas lluvias y canaleta de drenaje a cuneta del Teatro Presidente.
<b>Ubicación exacta:</b>	Final av. La Revolución, col. San Benito, San Salvador
<b>Fecha de inicio de la obra:</b>	2019-05-13
<b>Número de beneficiarios:</b>	7000
<b>Costo total de la obra:</b>	335.0
<b>Tiempo de ejecución:</b>	1 día
<b>Nombre del responsable de la obra:</b>	Ing. René Cañénguez
<b>Fuente de financiamiento:</b>	GOES
<b>Empresa o entidad ejecutora:</b>	Departamento de Mantenimiento
<b>Empresa o entidad supervisora:</b>	Departamento de Mantenimiento
<b>Código de contrato:</b>	N/A
<b>Garantías:</b>	N/A
<b>Forma de pago:</b>	N/A