

Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Envejecimiento acelerado de ligante asfáltico usando vasija de envejecimiento a presión (PAV por sus siglas en inglés)

Institución: Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Categoría de servicios: Servicios de ensayos al público DIDOP

Nombre: Envejecimiento acelerado de ligante asfáltico usando vasija de envejecimiento a presión (PAV por sus siglas en inglés)

Dirección: Km. 5.5, Alameda Manuel Enrique Araujo, San Salvador

Horario: 7:30 a.m. - 3:30 p.m.

Tiempo de respuesta: El tiempo de respuesta por parte del Laboratorio dependerá de la naturaleza del tipo de Servicio Solicitado por el Cliente, además tipo de muestra, ensayo, y la ubicación donde se realizará el muestreo o ensayos de campo cuando aplique; asimismo, en algunos casos de las necesidades requeridas por el Solicitante.

Área responsable: Subdirección de Geotecnia y Materiales de Construcción

Encargado del servicio: Subdirector de Geotecnia y Materiales de Construcción

Descripción: El servicio consiste en el manejo y preparación de una muestra de cemento asfáltico según norma, y en el envejecimiento acelerado (oxidación de ligante asfáltico por medio de aire presurizado y temperatura elevada) de dicha muestra. El servicio incluye la emisión de un reporte de resultados. Es importante indicar que este servicio no incluye el someter la muestra de ensayo para determinar el efecto del calentamiento y del aire sobre una película en movimiento de asfalto (RTFOT), o cualquier otro procedimiento para simular cualquier otra condición diferente. No incluye el muestreo. Normativa ASTM D6521 y Normativa AASHTO R28.

Requisitos generales: Los requisitos generales para cada Solicitud de trabajos según su naturaleza son los siguientes: 1. Reunión de trabajo, si aplica, para conocer el alcance de las necesidades del Cliente, y verificar si el Laboratorio tiene capacidad instalada para brindar los servicios. 2. Cotización de trabajos, aprobada por el Laboratorio y aceptada por el Cliente. 3. Solicitud de Ensayo. 4. Mandamiento de Pago, el cual debe estar cancelado y sellado en una Agencia Bancaria, previo al desarrollo de los trabajos. 5. Visita de Inspección Técnica al sitio de trabajo, si aplica según el tipo de Servicio.

Costo: \$212.00

Observaciones:

Los formularios son los siguientes:

1. Ayuda de Memoria de Reunión/ Visita de Campo P-04-F02.
2. Cotización de Servicios de Ensayo COTSERV-DIDOPF01.
3. Solicitud de Ensayo P-04-F01.
4. Mapa de Zonificación para la Apliación de Tarifas correspondientes a Servicios de Ensayos MAPZONSV-F01."