

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-  
Calle El Pedregal, Blvd. Cancellaria. 500 mts. al poniente del Campus II de  
la Universidad "José Matías Delgado".  
Ciudad Marliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2021-0183

FECHA: 03-May-2021

SUMINISTRANTE: MARIA DOLORES MORÁN DE AGUIRRE

Fax :

NIT: \_\_\_\_\_ NRC: \_\_\_\_\_

Teléfono :

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Técnico UACI encargado:

Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: Acuerdo # 182/2020

VALOR TOTAL: US\$17,740.11			
El valor incluye IVA			
Plazo de Ejecución < 30 días			
Forma de Pago: Crédito a 3 días (Clasificada MYPE)			
		\$ 17,740.11000	

NOTA:

A efecto de dar cumplimiento al artículo 32 de la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo para la Micro y Pequeña Empresa, conforme con el tiempo máximo de cancelación de los bienes y servicios adquiridos con las MYPE es de 30 días a partir de habernos recibido, el proveedor deberá haber presentado oportunamente su clasificación conforme lo establece dicha Ley, caso contrario el pago se realizará en un plazo máximo de 60 días.

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 11000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Infraestructura y Servicios Generales

NOTA IMPORTANTE: Para la entrega de quedan, el proveedor deberá presentar a la Dirección de Administración Financiera la Orden de Compra, Acta de Recepción Definitiva de los bienes, obras o servicios contratados y la Factura(Recibo) firmada y sellada por el Administrador de la Orden de Compra. En caso de bienes recibidos en almacén deberá anexarse además, el Acta de recepción de Almacén.

Lic. Clarisa Eugenia Luna de Arteaga

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. Germán Banacek Álvarez Oviedo

Acuerdo No. 101/2021  
AUTORIZACION

Fuente Financiam.: Fondo General

Compromiso Presupuestario: 2014

Nelson Serrano  
Director de la Unidad Financiera Institucional

0000209

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-  
Calle El Padregal, Blvd. Candelaria, 500 mts. al poniente del Campus II de  
la Universidad "José Matías Delgado".  
Ciudad Marliot, Antigua Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2021-0183

FECHA: 03-May-2021

SUMINISTRANTE: MARIA DOLORES MORÁN DE AGUIRRE

Fax :

NIT: \_\_\_\_\_ NRC: \_\_\_\_\_

Teléfono :

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Técnico UACI encargado:

Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: Acuerdo # 182/2020

1		17.740.11000	17,740.11000	2021-0011
	<p>Revisión y reparación de canal de aguas lluvias interno de la cubierta del edificio. El trabajo consiste en la revisión y reparación del canal existente, que tiene aproximadamente 118 m, cuyas dimensiones tienen aproximadamente 0.46 cm ancho x 0.38 cm fondo y está construido con lamina Galvanizada Cal. 24, al que se le aplicarán 2 manos de Galvite en toda la superficie; posteriormente a su reparación. COSTO: US\$1,237.82</p> <p>Revisión y aplicación de impermeabilizante en toda la cubierta de techo del edificio. Asimismo se realizará toda reparación que fuese necesaria de la cubierta. COSTO: US\$6,041.51</p> <p>Reparación de botaguas interno existente y corta gotas. Se deben enderezar los botaguas que se encuentren dañados; se remacharán a lámina existente y se incluye la aplicación de Galvite. Longitud aproximada: 118 m. COSTO: US\$507.40</p> <p>Reparación de botaguas externo existente y corta gotas. Se deben enderezar los botaguas que se encuentren dañados; se remacharán a lámina existente y se incluye la aplicación de Galvite. Longitud aproximada: 130 m. COSTO: US\$666.90</p> <p>Revisión y reparación de canales existentes exteriores. Se les aplicará dos manos de pintura tipo Galvite; éstos tienen una dimensión de aproximadamente 0.46cm x 0.38cm. Se incluye la aplicación de material sellante para restaurar canales y se repararán los canales que fuere necesario, tienen una longitud de aproximadamente 130 m. COSTO: US\$1,224.60</p> <p>Reparación de Facia y cornisa dañadas. La reparación consiste en lijado y pasteado de superficies en mal estado, retiro de material dañado y cambio lámina nueva. Se le aplicará pintura uniforme a dos manos a toda facia y cornisa y el color será similar al existente. COSTO: US\$8,061.88</p>			

0000208

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)  
Calle El Pedregal, Blvd. Cancillería, 500 mts. al poniente del Campus II de  
la Universidad "José Matías Delgado".  
Ciudad Marítima, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2021-0183

FECHA: 03-May-2021

SUMINISTRANTE: MARIA DOLORES MORÁN DE AGUIRRE

Fax :

NIT: NRC:

Teléfono :

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Técnico UACI encargado:

Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: Acuerdo # 182/2020

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SARS
----------	---------	----------------	-------------	------