



Alcaldía Municipal de San Salvador Oeste

REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DEL EQUIPO N° 38 MARCA:
TOYOTA MODELO: HILUX AÑO: 2007 PLACA N/11374 MOTOR
N°2KD7203561 CHASIS N°8AJDR22G404004007.

Institución: Alcaldía Municipal de San Salvador Oeste

Objeto: REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DEL EQUIPO N° 38 MARCA:
TOYOTA MODELO: HILUX AÑO: 2007 PLACA N/11374 MOTOR
N°2KD7203561 CHASIS N°8AJDR22G404004007.

Área institucional: UACI

Código de adquisición o contratación: 013 - 7525

Monto: \$515.70

Nombre de la contraparte: REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.

Características de la contraparte: Persona Juridica

Plazos de cumplimiento: 3 días

Fecha de contrato / orden de compra: 03/02/2021

Forma de contratación: Libre Gestión

Código de contrato / orden de compra: 013 - 7525 -2021 - Decreto L 650