



## Alcaldía Municipal de Chirilagua

SERVICIO DE REPARACION DE CAMION COMPACTADOR STERLING C-100375- REPARACION DE ESTRIBO DE LA PARTE TRASERA- REPARACION DE MANGUERA DE FLUIDOS - REPARACION DE CAPA DE PUERTA IZQUIERDA SERVICIO DE REPARACION DE CAMION HUNDAY N-16741- SOLDADURA DE ESTRIBO DE CABINA LADO IZQUIERDO- REPARACION DE TORNILLOS DAÑADOS SERVICIO DE REPARACION DE CAMION FREGHTLINER N-3121- REPARACION DE

**Institución:** Alcaldía Municipal de Chirilagua  
**Objeto:** SERVICIO DE REPARACION DE CAMION COMPACTADOR STERLING C-100375- REPARACION DE ESTRIBO DE LA PARTE TRASERA- REPARACION DE MANGUERA DE FLUIDOS - REPARACION DE CAPA DE PUERTA IZQUIERDA SERVICIO DE REPARACION DE CAMION HUNDAY N-16741- SOLDADURA DE ESTRIBO DE CABINA LADO IZQUIERDO- REPARACION DE TORNILLOS DAÑADOS SERVICIO DE REPARACION DE CAMION FREGHTLINER N-3121- REPARACION DE ESPEJO- REPARACION DE ESTRIBO TRASERO

**Área institucional:** UACI

**Código de adquisición o contratación:** UACI2020MAQ-097

**Monto:** \$288.85

**Nombre de la contraparte:** LUCIO HUMBERTO RIVERA SANCHEZ

**Características de la contraparte:** Persona Natural

**Plazos de cumplimiento:** 20 días

**Fecha de contrato / orden de compra:** 14/10/2020

**Forma de contratación:** Directa

**Código de contrato / orden de compra:** UACI2020MAQ-097