

Fondo de Inversión Nacional en Electrificación y Telefonía / Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (Institución disuelta)

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN para el proyecto: REPARACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, DRENAJES Y SISTEMAS DE RIEGO DEL ESTADIO OSCAR ALBERTO QUITIÑO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA, CÓDIGO 342720

Institución: Fondo de Inversión Nacional en Electrificación y Telefonía / Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (Institución disuelta)

Objeto: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN para el proyecto: REPARACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, DRENAJES Y SISTEMAS DE RIEGO DEL ESTADIO OSCAR ALBERTO QUITIÑO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA, CÓDIGO 342720

Área institucional: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Código de adquisición o contratación: FISDL/FANTEL915-S/3427 2.0-2018

Monto: \$13,869.33

Nombre de la contraparte: sociedad MONTES FLORES INGENIEROS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse MONFLO INGENIEROS S.A. de C.V.,

Características de la contraparte: PERSONA JURIDICA

Plazos de cumplimiento: CIENTO OCHENTA DÍAS CALENDARIO

Fecha de contrato / orden de compra: 03/07/2018

Forma de contratación: Resolución número GGE-1566/18, aprobada por la Gerencia General del FISDL en fecha veinticinco de junio de dos mil dieciocho

Código de contrato / orden de compra: LIBRE GESTIÓN No. 126/2018-FANTEL915- 29-FISDL