

## Fondo Ambiental de El Salvador

Reparación de vehículo institucional, Pick Up, marca Mazda BT50 año 2010, diésel, doble tracción. Placa N- 1 5984 Trabajo a realizar: Cambio de bomba central y auxiliar de Clutch, tapón y manguera superior de radiador y termostato

**Institución:** Fondo Ambiental de El Salvador

**Objeto:** Reparación de vehículo institucional, Pick Up, marca Mazda BT50 año 2010, diésel, doble tracción. Placa N- 1 5984 Trabajo a realizar: Cambio de bomba central y auxiliar de Clutch, tapón y manguera superior de radiador y termostato

**Área institucional:** DIRECCIÓN EJECUTIVA

**Código de adquisición o contratación:** No.061/2020

**Monto:** \$277.00

**Nombre de la contraparte:** FRANCIS OLIVERIO ESPINOZA JACOBO

**Características de la contraparte:** Prestador de Servicios

**Plazos de cumplimiento:** Contra entrega

**Fecha de contrato / orden de compra:** 28/05/2020

**Forma de contratación:** Libre Gestión

**Código de contrato / orden de compra:** No.061/2020