

Fondo de Conservación Vial

DISEÑO DE REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN EL KM 17.8 DE LA RUTA RN05S B: DV. RN06S (LOS PLANES)- DV. SANTO TOMAS

Institución:	Fondo de Conservación Vial
Objeto:	DISEÑO DE REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN EL KM 17.8 DE LA RUTA RN05S B: DV. RN06S (LOS PLANES) - DV. SANTO TOMAS
Área institucional:	Gerencia Técnica
Código de adquisición o contratación:	LIBRE GESTIÓN: FOVIAL LG-070/2018
Monto:	\$22,084.46
Nombre de la contraparte:	ARIASA, S.A. DE C.V.
Características de la contraparte:	EMPRESA DE DISEÑO DE OBRA
Plazos de cumplimiento:	CUARENTA Y CINCO DÍAS CALENDARIO
Fecha de contrato / orden de compra:	04/05/2018
Forma de contratación:	LIBRE GESTIÓN
Código de contrato / orden de compra:	FOVIAL LG-070/2018