

Fondo de Conservación Vial

MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 14 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 5 DE EL SALVADOR

Institución:	Fondo de Conservación Vial
Año:	2019
Nombre de la obra:	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 14 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 5 DE EL SALVADOR
Ubicación exacta:	MORAZÁN
Fecha de inicio de la obra:	2019-05-02
Número de beneficiarios:	27693
Costo total de la obra:	1650363.07
Tiempo de ejecución:	244 días
Nombre del responsable de la obra:	ING. MIGUEL ANGEL PORTILLO MEJIA
Fuente de financiamiento:	FONDO GENERAL
Empresa o entidad ejecutora:	RAMOS JEREZ CONSTRUCTORES-CONSULTORES, S.A. DE C.V.
Empresa o entidad supervisora:	SOIL-TESTER DEALER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Código de contrato:	CO0212019
Garantías:	"ANTICIPO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO BUENA OBRA"
Forma de pago:	ESTIMACION MENSUAL