

Fondo de Conservación Vial

MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 15 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 5 DE EL SALVADOR

Institución:	Fondo de Conservación Vial
Año:	2021
Nombre de la obra:	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 15 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 5 DE EL SALVADOR
Ubicación exacta:	LA UNIÓN
Fecha de inicio de la obra:	2021-01-07
Número de beneficiarios:	34045
Costo total de la obra:	2845664.4
Tiempo de ejecución:	358 días
Nombre del responsable de la obra:	ING. MIGUEL ANGEL PORTILLO MEJIA
Fuente de financiamiento:	FONDO GENERAL
Empresa o entidad ejecutora:	ROLANDO RAFAEL BARRIENTOS CALERO
Empresa o entidad supervisora:	ROBERTO SALAZAR Y ASOCIADOS, INGENIEROS CONSULTORES, S.A. DE C.V.
Código de contrato:	CO0152021
Garantías:	"ANTICIPO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO BUENA OBRA"
Forma de pago:	ESTIMACION MENSUAL