

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer
Reparación de vehículo tipo Automovil APV Suzuki, placa N 8064.
Ubicado en el PIVLVM

Institución: Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer

Objeto: Reparación de vehículo tipo Automovil APV Suzuki, placa N 8064. Ubicado en el PIVLVM

Área institucional: SERVICIOS GENERALES

Código de adquisición o contratación: 20740

Monto: \$436.33

Nombre de la contraparte: María José Antonia Avila Escobar

Características de la contraparte: PERSONA NATURAL

Plazos de cumplimiento: INMEDIATO

Fecha de contrato / orden de compra: 09/11/2020

Forma de contratación: LIBRE GESTIÓN

Código de contrato / orden de compra: 20740