

Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria

REPARACION DE PLOTTER HP800

Institución: Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria

Objeto: REPARACION DE PLOTTER HP800

Área institucional: UNIDAD DE INFORMÁTICA

Código de adquisición o contratación: LG 8308

Monto: \$1,257.00

Nombre de la contraparte: IPESA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

Características de la contraparte: PERSONA JURÍDICA

Plazos de cumplimiento: INMEDIATO

Fecha de contrato / orden de compra: 18/03/2016

Forma de contratación: ÓRDEN DE COMPRA

Código de contrato / orden de compra: LG 8308