

Ministerio de Cultura

Impermeabilización de canal y losa del Teatro Presidente

Institución:	Ministerio de Cultura
Año:	2020
Nombre de la obra:	Impermeabilización de canal y losa del Teatro Presidente
Ubicación exacta:	Av. La Revolución, col. San Benito, San Salvador
Fecha de inicio de la obra:	2019-10-14
Número de beneficiarios:	7000
Costo total de la obra:	280.0
Tiempo de ejecución:	1 día
Nombre del responsable de la obra:	Ing. René Cañénguez
Fuente de financiamiento:	GOES
Empresa o entidad ejecutora:	Departamento de mantenimiento
Empresa o entidad supervisora:	Departamento de mantenimiento
Código de contrato:	N/A
Garantías:	N/A
Forma de pago:	N/A