

Ministerio de Relaciones Exteriores

REPARACIÓN DE FUGA DE CHILLER MARCA MCQUAY

Institución: Ministerio de Relaciones Exteriores

Objeto: REPARACIÓN DE FUGA DE CHILLER MARCA MCQUAY

Área institucional: UNIDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS GENERALES

Código de adquisición o contratación: 5795

Monto: \$3,356.10

Nombre de la contraparte: SEIMAR, S.A. DE C.V.

Características de la contraparte: PERSONA JURÍDICA

Plazos de cumplimiento: 12 A 30 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

Fecha de contrato / orden de compra: 21/02/2018

Forma de contratación: LIBRE GESTIÓN CON ORDEN DE COMPRA

Código de contrato / orden de compra: 5795