

Ministerio de Relaciones Exteriores

SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBA DE CIRCULACIÓN DE AGUA DE 15 HP, PARA CHILLER NO. 3

Institución: Ministerio de Relaciones Exteriores

Objeto: SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBA DE CIRCULACIÓN DE AGUA DE 15 HP, PARA CHILLER NO. 3

Área institucional: UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES

Código de adquisición o contratación: 23

Monto: \$864.45

Nombre de la contraparte: MP SERVICE, S.A. DE C.V.

Características de la contraparte: PERSONA JURÍDICA

Plazos de cumplimiento: 2 SEMANAS DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

Fecha de contrato / orden de compra: 22/02/2019

Forma de contratación: LIBRE GESTIÓN CON ORDEN DE COMPRA

Código de contrato / orden de compra: 23