

Superintendencia del Sistema Financiero

Suministro de repuestos para reparación de equipo de aire acondicionado de 30 toneladas.

Institución: Superintendencia del Sistema Financiero

Objeto: Suministro de repuestos para reparación de equipo de aire acondicionado de 30 toneladas.

Área institucional: Departamento de Servicios Generales

Código de adquisición o contratación: LG- 20210404

Monto: \$3,615.00

Nombre de la contraparte: RAYEM, S.A. de C.V.

Características de la contraparte: Persona jurídica

Plazos de cumplimiento: 8 días hábiles

Fecha de contrato / orden de compra: 08/11/2021

Forma de contratación: Libre Gestión

Código de contrato / orden de compra: OC 383/2021