

## Administración Nacional de Acueductos y

Alcantarillados  
Perforación de pozo No 2 Planta de bombeo la Queserita, ubicada en el Municipio de Sesorí, Departamento de San Miguel. 134/2016.

**Institución:** Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados

**Año:** 2016

**Nombre de la obra:** Perforación de pozo No 2 Planta de bombeo la Queserita, ubicada en el Municipio de Sesorí, Departamento de San Miguel. 134/2016.

**Ubicación exacta:** Planta de bombeo la Queserita, Municipio de Sesorí, Departamento de San Miguel.

**Fecha de inicio de la obra:** 2016-12-26

**Número de beneficiarios:** 3660

**Costo total de la obra:** 100810.37

**Tiempo de ejecución:** 90 días

**Nombre del responsable de la obra:** Ing. José Reyes

**Fuente de financiamiento:** Recursos Propios

**Empresa o entidad ejecutora:** Hidrotecnia de El Salvador S. A de C.V.

**Empresa o entidad supervisora:** Ing. Guillermo Montiel

**Código de contrato:** 134/2016

**Garantías:** a) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Número 297,566 emitida por la Central de Seguros y Fianzas, MONTO: \$ 15,121.56 PLAZO: Contados a partir del 26/12/2016 al 23/08/2017. b) GARANTÍA DE BUENA INVERSIÓN DEL ANTICIPO Número 297,626 emitida por la Central de Seguros y Fianzas, MONTO: \$ \$30,243.11 PLAZO: Contados a partir del 26/12/2016 al 23/08/2017 .

**Forma de pago:** El pago de la obra se realizará, en forma mensual mediante estimaciones de obra ejecutada con los respaldos requeridos por el supervisor hasta un 95 % del monto del contrato.