

Banco de Desarrollo de la República de El Salvador

Mantenimiento correctivo para sellos en vidrio en oficinas administrativas

Institución: Banco de Desarrollo de la República de El Salvador

Año: 2017

Nombre de la obra: Mantenimiento correctivo para sellos en vidrio en oficinas administrativas

Ubicación exacta: 89 Ave. Nte. Edificio World Trade Center Torre II nivel 4 y local 109, Col. Escalón, San Salvador

Fecha de inicio de la obra: 2017-10-13

Número de beneficiarios: 10

Costo total de la obra: 220.35

Tiempo de ejecución: 1 día

Nombre del responsable de la obra: Karla Hernández

Fuente de financiamiento: Recursos propios BANDESAL

Empresa o entidad ejecutora: Hugo Ernesto Sandoval

Empresa o entidad supervisora: Interno

Código de contrato: LG- 372/2017

Garantías: No aplica

Forma de pago: Contado