

## Banco Central de Reserva de El Salvador

### Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de plantas de emergencia de edificio BCR

**Institución:** Banco Central de Reserva de El Salvador

**Objeto:** Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de plantas de emergencia de edificio BCR

**Área institucional:** Departamento de Servicios Generales

**Código de adquisición o contratación:** LG-08/2017

**Monto:** \$10,500.00

**Nombre de la contraparte:** INELCI, S.A. DE C.V.

**Características de la contraparte:** Sociedad Anónima de Capital Variable

**Plazos de cumplimiento:** enero de 2017 hasta diciembre de 2017

**Fecha de contrato / orden de compra:** 23/01/2017

**Forma de contratación:** Libre Gestión

**Código de contrato / orden de compra:** 34/2017 D.J