

Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa
Inspección y medición de acceso hacia la comunidad Guajoyito (2
Trimestre) año 2022

Institución:	Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa
Nombre:	Inspección y medición de acceso hacia la comunidad Guajoyito (2 Trimestre) año 2022
Descripción:	El Técnico de zona junto con la monitora de zona así como el jefe de la Unidad de Responsabilidad Social evaluaron las repercusiones que traía el paso que daba el puente la Hamaca, de la comunidad Guajoyito a la CH. Guajoyo.
Requisitos de participación:	Se coordinó con personas de la comunidad Guajoyito para la verificación de la calle de acceso la cual ocupaban como última opción, debido al deterioro de la calle y el difícil acceso que esta ocasionaba,
Objetivo:	Evaluar por medio de inspecciones la ventaja que proporcionaría la reconstrucción de la calle de acceso a la comunidad Guajoyito
Resultado:	Reconstrucción de la calle de acceso de la comunidad Guajoyito, y Clausura del puente la Hamaca