

## Dirección General de Migración y Extranjería

Perforación de roca en frontera el Amatillo por los diferentes estratos de rocas en el sitio. Se considera utilización de explosivos.

<b>Institución:</b>	Dirección General de Migración y Extranjería
<b>Año:</b>	2019
<b>Nombre de la obra:</b>	Perforación de roca en frontera el Amatillo por los diferentes estratos de rocas en el sitio. Se considera utilización de explosivos.
<b>Ubicación exacta:</b>	Puesto fronterizo El Amatillo, La Unión
<b>Fecha de inicio de la obra:</b>	2019-09-02
<b>Número de beneficiarios:</b>	25
<b>Costo total de la obra:</b>	1651.14
<b>Tiempo de ejecución:</b>	15 días hábiles
<b>Nombre del responsable de la obra:</b>	Arq. Oscar Carbonell
<b>Fuente de financiamiento:</b>	Fondo de Actividades Especiales de la DGME-MJSP
<b>Empresa o entidad ejecutora:</b>	Construcción y Ferretería SA de CV. Conocida como "Construfer"
<b>Empresa o entidad supervisora:</b>	Arq. Stanley Ramos.
<b>Código de contrato:</b>	N 1138/ 2019
<b>Garantías:</b>	un año
<b>Forma de pago:</b>	Crédito a 30 días.