

## Fondo Social para la Vivienda

Reparación de fuga de agua potable en tubería principal de 2" en área de parqueo contiguo a zona de plantas de emergencia, incluyendo los materiales siguientes: -Suministro e Instalación de válvula de vástago ascendente de 2" clase 125. -Fabricación de ca

**Institución:** Fondo Social para la Vivienda

**Objeto:** Reparación de fuga de agua potable en tubería principal de 2" en área de parqueo contiguo a zona de plantas de emergencia, incluyendo los materiales siguientes:  
-Suministro e Instalación de válvula de vástago ascendente de 2" clase 125. -Fabricación de ca

**Monto:** \$800.00

**Características de la contraparte:** CORINA MAGALY AGUILAR DE GUILLEN

**Fecha de contrato / orden de compra:** 31/10/2014

**Forma de contratación:** Libre Gestión