

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer
REPARACION DE CISTERNA, UBICADA EN EL INMUEBLE DE SAN
JACINTO. DETALLE EN ORDEN DE COMPRA

Institución: Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer

Objeto: REPARACION DE CISTERNA, UBICADA EN EL INMUEBLE DE SAN JACINTO. DETALLE EN ORDEN DE COMPRA

Área institucional: SERVICIOS GENERALES

Monto: \$95.00

Nombre de la contraparte: ECOFILTER, S.A. DE C.V.

Características de la contraparte: PERSONA JURIDICA

Plazos de cumplimiento: INMEDIATO

Fecha de contrato / orden de compra: 08/05/2018

Forma de contratación: LIBRE GESTION

Código de contrato / orden de compra: 19874