

**MARN**Ministerio de Medio Ambiente  
y Recursos Naturales**DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y CUMPLIMIENTO**

Solicitud de Información MARN-2018-0202 (Respuesta a requerimiento N° 5)

En el siguiente cuadro se detalla el registro de casos atendidos por la Dirección de Evaluación y Cumplimiento (DEC)

#	NOMBRE DE RIO	TIPO DE POSIBLE AFECTACION RECIBIDA	DEPARTAMENTO (S)	AÑO
1	Tomayate	Vertido de aguas residuales	San Salvador	2015
2	Quebrada El Zapote-Río Titihuapa	Vertido de Cerdaza	Ilobasco-Cabañas	2015
3	Río Chagüite	Vertido de aguas residuales	San Salvador	2015
4	La Magdalena	Derrame de Melaza	Ahuachapán	2016
5	Rio Las Cañas	Derrame de Melaza	San Salvador	2016
6	Gualpopa	Vertido de aguas residuales	Jutiapa, Cabañas	2016
7	Rio Zonte	Vertido de aguas residuales Comunitarias	La Libertad	2016
8	Cuenca El Borbollón-Jaracatal-Río Grande de San Miguel	Vertido de aguas residuales	San Miguel	2016
9	Quebrada San Juan La Periquera	Vertido de aguas residuales	La Libertad	2016
10	Rio Belén	Vertido de aguas residuales	La Libertad	2016
11	Rio San Antonio	Vertido de aguas residuales, con algunos parámetros fuera de la norma	La Libertad	2016
12	Rio Hulza	Extracción de arena	La Libertad	2016
13	Rio El Jute	Vertido de aguas residuales	La Libertad	2016
14	Quebrada El Piro	Vertido de aguas residuales e Industriales	San Salvador-La Libertad	2016
15	Quebrada El Sesteadero-Rio San Antonio	Vertido de aguas residuales e Industriales	La Libertad	2016
16	Ríos Guayapa y Amolunca	Afectación de biodiversidad	Ahuachapán	2017
17	Rio Cauta	Represamiento de aguas	Ahuachapán	2017
18	Rio Metalapa	Vertido de aguas residuales	San Salvador	2018
19	Rio Ostúa	Extracción de arena	Santa Ana	2018
20	Rio Chaguite (Denuncia)	Por río con coloración	San Salvador	2018

Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla,  
Calle y Colonia Las Mercedes,  
Edificios MARN, complejo ISTA,  
San Salvador, El Salvador, Centro América.