


ES EVIDENTE LOS DAÑOS GRAVES QUE PRESENTA LA EDIFICACION EN TODOS SUS ELEMENTOS ARQUITECTONICOS Y ESTRUCTURALES



ESQUEMA DE UBICACION
Sin Escala

NOMBRE DEL PROYECTO	
LOCAL COMERCIAL Y ESTACIONAMIENTO	
PROPIETARIO	PRESENTA
CONTENIDO	
PLANTA ARQUITECTONICA ESTADO ACTUAL CON REGISTRO FOTOGRAFICO DE LOS DAÑOS QUE PRESENTA EL INMUEBLE	
RESPONSABLE DE TRAMITE	
ARQUITECTONICO	ESTRUCTURAL
HIDRAULICO:	ELECTRICO
UBICACION:	AREA:
28 AVENIDA NORTE, ENTRE 13 y 34 CALLE PONIENTE, MUNICIPIO DE SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	737.92 M² 1055.82 V²
DIBUJO:	ESCALA:
	INDICADAS
	FECHA:
	SEPTIEMBRE 2022
HOJA:	
2/3	

SELLOS: