

Ministerio de Cultura

Diagnóstico Estructural de paredes agrietadas en el área de depósitos del Museo de Antropología Dr. David J. Guzmán.

Institución:	Ministerio de Cultura
Año:	2022
Nombre de la obra:	Diagnóstico Estructural de paredes agrietadas en el área de depósitos del Museo de Antropología Dr. David J. Guzmán.
Ubicación exacta:	Av. de La Revolucion, San Salvador
Fecha de inicio de la obra:	2022-11-23
Número de beneficiarios:	42909
Costo total de la obra:	31300.0
Tiempo de ejecución:	75
Nombre del responsable de la obra:	Arq. Nancy Marroquín
Fuente de financiamiento:	Fondos GOES
Empresa o entidad ejecutora:	CIVIL DEVELOPMENT S.A. DE C.V.
Empresa o entidad supervisora:	N/A
Código de contrato:	OC/283/2022
Garantías:	Garantía de Cumplimiento de Contrato No.371,120 MONTO: \$3,130.00 VIGENCIA: 23/11/2022-08/03/2023
Forma de pago:	Pago único