

## Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

### INFORME DE CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA MEDIANTE ESTUDIO DE PERFORACIONES ROTATIVAS PARA EL SUBCOMPONENTE DE REDUCCIÓN DE DAÑOS POR INUNDACIONES, EN EL DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

**Institución:** Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

**Objeto:** INFORME DE CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA MEDIANTE ESTUDIO DE PERFORACIONES ROTATIVAS PARA EL SUBCOMPONENTE DE REDUCCIÓN DE DAÑOS POR INUNDACIONES, EN EL DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

**Área institucional:** DACGER

**Código de adquisición o contratación:** ADJUDICACION DIRECTA NO CONSULTORIA AD-NC-005/2024

**Monto:** \$5,000.00

**Nombre de la contraparte:** SGG-S.A. DE C.V.

**Características de la contraparte:** JURIDICA

**Plazos de cumplimiento:** 8 DIAS

**Fecha de contrato / orden de compra:** 16/10/2024

**Forma de contratación:** ADJUDICACION DIRECTA

**Código de contrato / orden de compra:** 122