

Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Reparación de hundimiento en Calle Las Palmas y Pasaje 6, Colonia
San Benito, San Salvador

Institución:	Ministerio de Obras Públicas y de Transporte
Año:	2020
Nombre de la obra:	Reparación de hundimiento en Calle Las Palmas y Pasaje 6, Colonia San Benito, San Salvador
Ubicación exacta:	Calle Las Palmas y Pasaje 6, Colonia San Benito, San Salvador
Fecha de inicio de la obra:	2020-11-16
Número de beneficiarios:	316090
Costo total de la obra:	12992.92
Tiempo de ejecución:	23 días
Nombre del responsable de la obra:	Tec. Sergio Efren Guevara
Fuente de financiamiento:	GOES
Empresa o entidad ejecutora:	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA
Empresa o entidad supervisora:	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA
Código de contrato:	NO APLICA. FUE REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA
Garantías:	NO APLICA. FUE REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA
Forma de pago:	NO APLICA. FUE REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA