

Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Conformación de duperficie de rodamiento de camino San Antonio Las Iglesias, San Luis de la Reina, San Miguel

Institución: Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Año: 2022

Nombre de la obra: Conformación de duperficie de rodamiento de camino San Antonio Las Iglesias, San Luis de la Reina, San Miguel

Ubicación exacta: camino San Antonio Las Iglesias, San Luis de la Reina, San Miguel

Fecha de inicio de la obra: 2022-08-15

Número de beneficiarios: 5637

Costo total de la obra: 6036.91

Tiempo de ejecución: 5 días

Nombre del responsable de la obra: Tec. Luis Roberto Millian

Fuente de financiamiento: GOES

Empresa o entidad ejecutora: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA

Empresa o entidad supervisora: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA

Código de contrato: NO APLICA. FUE REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA

Garantías: NO APLICA. FUE REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA

Forma de pago: NO APLICA. FUE REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA