

Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Conformación de superficie en Caserío El Bosque, Canton Belen, San Luis de la Reina, San Miguel Avance Tercer trimestre 2022 : 63%
Cuarto trimestre 2022 avance 100%

Institución: Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Año: 2022

Nombre de la obra: Conformación de superficie en Caserío El Bosque, Canton Belen, San Luis de la Reina, San Miguel Avance Tercer trimestre 2022 : 63% Cuarto trimestre 2022 avance 100%

Ubicación exacta: Canton Belen, San Luis de la Reina, San Miguel

Fecha de inicio de la obra: 2022-09-16

Número de beneficiarios: 24817

Costo total de la obra: 7531.3

Tiempo de ejecución: 8 dias

Nombre del responsable de la obra: Luis Roberto Millian

Fuente de financiamiento: GOES

Empresa o entidad ejecutora: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA

Empresa o entidad supervisora: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA

Código de contrato: NO APLICA. FUE REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA

Garantías: NO APLICA. FUE REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA

Forma de pago: NO APLICA. FUE REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA