

Superintendencia General de Electricidad y

Telecomunicaciones
Diagnóstico del estado actual de la estructura del Edificio Principal de la SIGET y cuantificación de daños ocasionados por el sismo del diez de abril de 2017.

Institución:	Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones
Año:	2017
Nombre de la obra:	Diagnóstico del estado actual de la estructura del Edificio Principal de la SIGET y cuantificación de daños ocasionados por el sismo del diez de abril de 2017.
Ubicación exacta:	Sexta Décima Calle Poniente y 37 Avenida Sur N 2001, San Salvador
Fecha de inicio de la obra:	2017-11-27
Número de beneficiarios:	114
Costo total de la obra:	8000.0
Tiempo de ejecución:	Del veintisiete de noviembre al 29 de diciembre de dos mil diecisiete
Nombre del responsable de la obra:	Lic. Ana Cleotilde Guevara (Gerente Administrativa)
Fuente de financiamiento:	Fondos Propios de la SIGET
Empresa o entidad ejecutora:	RIJOJIVE S.A. de C.V.
Empresa o entidad supervisora:	Personal propio de la SIGET
Código de contrato:	Código 01-2017
Garantías:	No aplica
Forma de pago:	100% contra entrega